

Point sur les différentes interventions que la Sté SMEI (étanchéité) effectue en ce moment sur la Résidence :

- infiltrations appartement.Piedfer : nous n'avons constaté aucune nouvelle infiltration malgré les pluies récentes – une nouvelle mise en eau est effectuée ce jour sur la terrasse balcon de Mme Bussers



- infiltrations appartement. Minassian : une mise en eau de la terrasse balcon de l'appart.Dupont a été effectué ce lundi. Une infiltration est apparu dans l'appartement. Minassian



- appartement.Lucchini : pas de nouvelle infiltration signalée
- terrasse Nercessian : des bricoles restent à finir.
- Appart.Ferrer : suite à la défaillance de l'entreprise SME, il a été demandé à la SMEI de nous établir rapidement un nouveau devis afin que les travaux puissent démarrer rapidement
- Appart.Drobecq : même chose que ci-dessus