

Technicien : Richard

Date : 19-11-2008

SICV
 TÉLÉPHONE
 04 91 68 21 32
 FAX
 04 91 05 75 33

Résidence : 3598 les hauts de Fontaine
le ciolab.
 Bâtiments : B6
 Etage : Nom :

Bon de VMC / Bon de chaufferie

1. Informer notre client sur les opérations effectuées
2. Informer notre service technique pour intervenir si besoin
3. Informer notre service qualité pour la mise en place d'actions d'amélioration

Visite d'entretien Intervention Devis

Visite VMC Gaz VMC Sanitaire

Caissons N° :

- Nettoyage intérieur du caisson
- Nettoyage de la turbine
- Vérification des roulements
- Vérification des silencieux
- Vérification des connexions électriques
- Vérification de la présence d'un interrupteur marche/arrêt sur le caisson
- Vérification des joints d'étanchéité sur la porte du caisson
- Vérification du fonctionnement des alarmes (voyant lumineux ou alarme sonore)
- Remplacement de la courroie de transmission
- Vérification de l'alignement et de la tension de la courroie
- Remplacement de la courroie de secours
- Resserrage de la visserie du caisson
- Vérification du réseau horizontal de gaines (Bandes adhésives et ou mastic)
- Ramonage des conduits horizontaux et verticaux

Observations :

Visite Chaufferie Gaz Chaufferie Fioul

- Ramonage de la chaudière
- Ramonage de la cheminée
- Nettoyage des brûleurs
- Remplacement des Gicleurs
- Nettoyage des filtres et pré filtres
- Contrôle à point d'eau
- Vérification du bon fonctionnement du circulateur
- Contrôle général de la chaufferie
- Purge de l'installation

Observations : appareil de VMC sur
facture mis à l'arrêt les
dispositifs de sécurité ne fonctionne
pas. quelque chaudière se mettent
en sécurité par leur propre sécurité

INTERVENTION

Détail : passage dans les appartements des gens présent ce jour
pour contrôle de DSC.

Durée :

OBSERVATIONS (devis/anomalies)

prevais de remplacer tous les relais dans les appartements
remplacer le presosta sur appareil. ~~instaler~~ trouver centroler
le transfo 220V/24V et remplacer la ligne sur le toit
qui ait en très mauvais état.

URGENT

Visas : Gardien ou occupant : Technicien : [Signature]

Technicien : *Lichon d*

Date : *14 11 2008*




Résidence : *les hauts de Foulbault*

Bâtiments : *B6*

Etage :

Nom : *Porta lie*



Visite d'entretien

Intervention

Devis

Visite

VMC Gaz VMC Sanitaire

Caissons N° :

- Nettoyage intérieur du caisson
- Nettoyage de la turbine
- Vérification des roulements
- Vérification des silencieux
- Vérification des connexions électriques
- Vérification de la présence d'un interrupteur marche/arrêt sur le caisson
- Vérification des joints d'étanchéité sur la porte du caisson
- Vérification du fonctionnement des alarmes (voyant lumineux ou alarme sonore)
- Remplacement de la courroie de transmission
- Vérification de l'alignement et de la tension de la courroie
- Remplacement de la courroie de secours
- Resserrage de la visserie du caisson
- Vérification du réseau horizontal de gaines (Bandes adhésives et ou mastic)
- Ramonage des conduits horizontaux et verticaux

Visite

Chauffage Gaz Chauffage Fioul

- Ramonage de la chaudière
- Ramonage de la cheminée
- Nettoyage des brûleurs
- Remplacement des Gicleurs
- Nettoyage des filtres et pré filtres
- Contrôle à point d'eau
- Vérification du bon fonctionnement du circulateur
- Contrôle général de la chaufferie
- Purge de l'installation

Observations :

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Détail : *appareil VMC a l'anel les relais DSC ne coupe pas la chaudière.*

Durée :

OBSERVATIONS (devis, anomalies)

.....
.....
.....
.....
.....

Visas :

Gardienn occupant : *[Signature]*

Technicien :

[Signature]

Technicien : Uvaldi


Date : 14.11.2008



Résidence : Font sainto

Bâtiments : B.6

Etage : Nom : UVALDI



Visite d'entretien Intervention Devis

Visite VMC Gaz VMC Sanitaire

- Caissons N° :
- Nettoyage intérieur du caisson
 - Nettoyage de la turbine
 - Vérification des roulements
 - Vérification des silents blocs
 - Vérification des connexions électriques
 - Vérification de la présence d'un interrupteur marche/arrêt sur le caisson
 - Vérification des joints d'étanchéité sur la porte du caisson
 - Vérification du fonctionnement des alarmes (voyant lumineux ou alarme sonore)
 - Remplacement de la courroie de transmission
 - Vérification de l'alignement et de la tension de la courroie
 - Remplacement de la courroie de secours
 - Resserrage de la visserie du caisson
 - Vérification du réseau horizontal de gaines (Bandes adhésives et/ou mastic)
 - Ramonage des conduits horizontaux et verticaux

Observations : La chaudière a course avec sa propre sécurité

Visite Chaudière Gaz Chaudière Flouid

- Ramonage de la chaudière
- Ramonage de la cheminée
- Nettoyage des brûleurs
- Remplacement des Gicleurs
- Nettoyage des filtres et pré filtres
- Contrôle à point d'eau
- Vérification du bon fonctionnement du circulateur
- Contrôle général de la chaudière
- Purge de l'installation

Observations :

INTERVENTION

Détail : appareil de VMC ameb. Le relais DCS ne pas fonctionner.

Durée : relais HS

OBSERVATIONS (devis, anomalies)

original au client

Visas : Gardien ou occupant :

Technicien : [Signature]

